

安全パトロールチェックシート

工事名	国道1号守口高架橋	実施日	平成29年10月25日
作業内容	コンクリート削孔(コア、ドリット)	実施者	安全課・鎌倉
作業員名	白井・橋本・武内・徐・孔		

項目	点検事項	結果	是正改善を要する事項
一般事項	各種安全書類そろってるか	○	
	新規入場者教育(送り出し教育)の実施記録はあるか	○	
	KY活動の記録はあるか	○	
	安全作業指示書はあるか	○	
	災害防止協議会、リスクアセスメントが実施されているか	○	
	機械の点検記録(始業前、定期点検)はあるか	○	
	足場点検の実施、記録はあるか	○	
	詰所、トイレは清潔に保たれているか	○	
	資材等は正しく保管されているか	○	
一般作業	定められている身だしなみをしているか(作業服等)	○	
	保護具が正しく着用されているか	○	
	作業員の体調はよいか	○	作業場(高車上)の
	作業手順、基本動作は、守られているか	○	整理整頓は問題なし
	通路は確保されているか	○	高車上バケットの下に
	作業場所は整理整頓されているか	×	カラーコーン等で置いて
	危険な姿勢、場所で作業をしていないか	○	いたが高車を設置し
	機械の稼働で異常はないか(音、振動等)	○	た後は何も量がない
	飛散防止措置(養生シート等)はよいか	○	楦に指導!!
	安全カバー、柵等の破損、取り付け不備はないか	○	
	危険物(シンナー等)の保管はよいか	/	
	危険箇所の明示、立ち入り禁止措置はされているか	○	
	機械の点検が実施されているか(始業前、定期点検)	○	
足場等の取り外し箇所の復旧はしているか	○		
高所作業	安全帯を使用しているか	○	
	開口部の養生、明示はできているか	/	
	立ち馬、脚立の損傷はないか	/	
	梯子の固定はされているか	/	

総 評

先月と同様に各種安全書類等は問題なし。
 現場車輛乗入本時の手順の周知が不十分であったので
 再度の周知を10月復の安全大会で実施することにした。
 作業場は作業員各々が整理整頓を心掛けた作業できていた。

結果: ○異常なし ×是正改善を要する /該当しない

写真NO.	1
タイトル	安全パトロール
場所	守口高架橋
写真説明	上:パトロール状況
	下:施工状況

備考:

H 29年 10月 25日

安全担当:鎌倉



作業床の整理整頓 → 良好

写真NO.	2
タイトル	安全パトロール
場所	守口高架橋
写真説明	上:発電機・歯止め 使用状況
	下:配線状況

備考:

H 29年 10月 25日

安全担当:鎌倉



アース線・歯止め → 良好



配線状況 → 良好

写真NO.	3
タイトル	安全パトロール
位置	守口高架橋
写真説明	上:KY活動用紙 下:区画整理状況

備考:

H 29年 10月 25日

安全担当:鎌倉



K Y 活動状況 → 良好



区画整理 → 良好

写真NO.	4
タイトル	安全パトロール
位置	守口高架橋
写真説明	上:高車上の状況 下:是正後

備考:

H 29年 10月 25日

安全担当:鎌倉



高車上の道具 → 不良



高車上の道具 → 是正後