

# 安全パトロールチェックシート

工事名	尾張東部浄水場	実施日	平成30年3月29日
作業内容	ケミカルアンカー打設	実施者	安全課：藤倉
作業員名	三木, 藤田, 居川, 趙		

項目	点検事項	結果	是正改善を要する事項
一般事項	各種安全書類そろってるか	○	
	新規入場者教育(送り出し教育)の実施記録はあるか	○	
	KY活動の記録はあるか	○	
	安全作業指示書はあるか	○	
	災害防止協議会、リスクアセスメントが実施されているか	○	
	機械の点検記録(始業前、定期点検)はあるか	○	
	足場点検の実施、記録はあるか	/	
	詰所、トイレは清潔に保たれているか	○	
	資材等は正しく保管されているか	○	
一般作業	定められている身だしなみをしているか(作業服等)	○	
	保護具が正しく着用されているか	×	ドリル削孔において 保護具(マスク)を 使用せず作業
	作業員の体調はよいか	○	→ 即是正
	作業手順、基本動作は、守られているか	○	
	通路は確保されているか	○	
	作業場所は整理整頓されているか	×	削孔終了後にドリル を所定の位置に保 管されていなかった。
	危険な姿勢、場所で作業をしていないか	○	
	機械の稼動で異常はないか(音、振動等)	○	
	飛散防止措置(養生シート等)はよいか	○	→ 即是正
	安全カバー、柵等の破損、取り付け不備はないか	/	
	危険物(シンナー等)の保管はよいか	○	
	危険箇所の明示、立ち入り禁止措置はされているか	○	
	機械の点検が実施されているか(始業前、定期点検)	○	
	足場等の取り外し箇所の復旧はしているか	/	
高所作業	安全帯を使用しているか	/	
	開口部の養生、明示はできているか	/	
	立ち馬、脚立の損傷はないか	/	
	梯子の固定はされているか	/	

## 総 評

・ ケミカルアンカー削孔(下向き)がメインの仕事内容の中で  
保護マスクをしていない作業員がおり、即是正をさせた。  
今月の重点行動目標の整理整頓も甘い部分があり  
指導をした。  
整理整頓が常に出来ている作業場を目標す様に指導。

結果： ○異常なし    ×是正改善を要する    /該当しない

写真NO.	1
タイトル	安全パトロール
現場名	尾張東部浄水場
写真説明	上:パトロール状況
	下:作業状況

備考:

H 30年 3月 29日

安全担当:鎌倉



写真NO.	2
タイトル	安全パトロール
現場名	尾張東部浄水場
写真説明	上:道具状況
	下:是正後


備考:

H 30年 3月 29日

安全担当:鎌倉



使用後の道具状況 → 不良



使用後の道具状況 → 是正後

写真NO.	3
タイトル	安全パトロール
現場名	尾張東部浄水場
写真説明	上:安全書類の確認
	下:安全書類の確認
備考:	
H 30年 3月 29日	
安全担当:鎌倉	



写真NO.	4
タイトル	安全パトロール
現場名	尾張東部浄水場
写真説明	上:現場状況
	下:作業状況
備考:	
H 30年 3月 29日	
安全担当:鎌倉	

