

安全パトロールチェックシート

工事名	第2上小名田橋	実施日	平成29年1月22日
作業内容	連壁コア削孔	実施者	安全課 鎌倉
作業員名	橋本, 長濱, 白井, 徐		

項目	点検事項	結果	是正改善を要する事項
一般事項	各種安全書類そろってるか	○	
	新規入場者教育(送り出し教育)の実施記録はあるか	○	
	KY活動の記録はあるか	○	
	安全作業指示書はあるか	○	
	災害防止協議会、リスクアセスメントが実施されているか	○	
	機械の点検記録(始業前、定期点検)はあるか	○	
	足場点検の実施、記録はあるか	○	
	詰所、トイレは清潔に保たれているか	○	
	資材等は正しく保管されているか	○	
一般作業	定められている身だしなみをしているか(作業服等)	○	作業場が整理整頓
	保護具が正しく着用されているか	○	されていない、
	作業員の体調はよいか	○	通路(作業床)が
	作業手順、基本動作は、守られているか	○	確保できていない
	通路は確保されているか	×	
	作業場所は整理整頓されているか	×	→ 削孔水を排水
	危険な姿勢、場所で作業をしていないか	○	ポンプでノッチタンク
	機械の稼動で異常はないか(音、振動等)	○	に排水する様は是正。
	飛散防止措置(養生シート等)はよいか	○	それにより通路確保
	安全カバー、柵等の破損、取り付け不備はないか	○	を指示。
	危険物(シンナー等)の保管はよいか	/	
	危険箇所の明示、立ち入り禁止措置はされているか	○	
	機械の点検が実施されているか(始業前、定期点検)	○	
	足場等の取り外し箇所の復旧はしているか	/	
高所作業	安全帯を使用しているか	/	
	開口部の養生、明示はできているか	/	
	立ち馬、脚立の損傷はないか	/	
	梯子の固定はされているか	/	

総 評

連壁コア削孔の本施工の初日にパトロールを実施。
 初日ということもあり、作業場の整理整頓や通路確保が
 不十分であった。会社に持ち帰り、道具・工具を準備し、
 整理整頓を実施する様に指示。

結果： ○異常なし ×是正改善を要する /該当しない

写真NO.	1
タイトル	安全パトロール
場所	第2上小名田橋
写真説明	上:パトロール状況 下:アース 使用状況

備考:

H 30年 1月 22日

安全担当:鎌倉



写真NO.	2
タイトル	安全パトロール
場所	第2上小名田橋
写真説明	上:歯止め 使用状況 下:安全書類の確認

備考:

H 30年 1月 22日

安全担当:鎌倉




歯止め 使用状況 → 良好



打合書・安全日誌 → 良好

写真NO.	3
タイトル	安全パトロール
位置	第2上小名田橋
写真説明	上:安全書類の確認 下:安全書類の確認
備考:	<p>H 30年 1月 22日</p> <p>安全担当:鎌倉</p>



写真NO.	4
タイトル	安全パトロール
位置	第2上小名田橋
写真説明	上:作業場状況 下:是正後
備考:	<p>H 30年 1月 22日</p> <p>安全担当:鎌倉</p>

