

写真NO.	1
タイトル	安全パトロール
現場名	尾張東部浄水場
写真説明	上:パトロール状況
	下:作業状況

備考:

H 30年 9月 20日

安全担当:鎌倉



写真NO.	2
タイトル	安全パトロール
現場名	尾張東部浄水場
写真説明	上:作業状況
	下:歯止め使用状況

備考:

H 30年 9月 20日

安全担当:鎌倉



歯止め使用状況 → 良好

安全パトロールチェックシート

工事名	尾張東部浄水場構造物耐震補強(第5)	実施日	平成30年9月20日
作業内容	コンクリート削孔; アンカー筋定着	実施者	安全課: 鎌倉
作業員名	橋本, 島田, 孔, 美,		

項目	点検事項	結果	是正改善を要する事項
一般事項	各種安全書類そろってるか	○	
	新規入場者教育(送り出し教育)の実施記録はあるか	○	
	KY活動の記録はあるか	○	
	安全作業指示書はあるか	○	
	災害防止協議会、リスクアセスメントが実施されているか	○	
	機械の点検記録(始業前、定期点検)はあるか	○	
	足場点検の実施、記録はあるか	×	ローリング足場に点検表が設置されておらず
	詰所、トイレは清潔に保たれているか	○	各ローリング足場に設置する様に指示
	資材等は正しく保管されているか	○	
一般作業	定められている身だしなみをしているか(作業服等)	○	
	保護具が正しく着用されているか	○	
	作業員の体調はよいか	○	
	作業手順、基本動作は、守られているか	○	
	通路は確保されているか	○	
	作業場所は整理整頓されているか	○	
	危険な姿勢、場所で作業をしていないか	○	
	機械の稼働で異常はないか(音、振動等)	○	
	飛散防止措置(養生シート等)はよいか	/	
	安全カバー、柵等の破損、取り付け不備はないか	/	
	危険物(シンナー等)の保管はよいか	○	
	危険箇所の明示、立ち入り禁止措置はされているか	○	
	機械の点検が実施されているか(始業前、定期点検)	○	
	足場等の取り外し箇所の復旧はしているか	○	
高所作業	安全帯を使用しているか	○	
	開口部の養生、明示はできているか	/	
	立ち馬、脚立の損傷はないか	/	
	梯子の固定はされているか	○	

総 評

- 資材・廃材の整理整頓状況良好
- 現場にあるローリング足場の点検表が現場事務所だけにしか置いていないから、たのび変更等破損の為に各ローリング足場に設置してもらう様に指示。

結果: ○異常なし ×是正改善を要する /該当しない