

安全パトロールチェックシート

令和元

工事名	大岩線No.8 他施設工事に伴う除却工事	実施日	平成 年 5月 7日
作業内容	放電破砕工事後の調整石り	実施者	工部課長:増尾
作業員名	平山 長濱 網野 武内 河田 増尾		

項目	点検事項	結果	是正改善を要する事項
一般事項	各種安全書類そろってるか	0	
	新規入場者教育(送り出し教育)の実施記録はあるか	0	
	KY活動の記録はあるか	0	
	安全作業指示書はあるか	0	
	災害防止協議会、リスクアセスメントが実施されているか	0	
	機械の点検記録(始業前、定期点検)はあるか	0	
	足場点検の実施、記録はあるか	0	
	詰所、トイレは清潔に保たれているか	0	
	資材等は正しく保管されているか	0	
一般作業	定められている身だしなみをしているか(作業服等)	0	
	保護具が正しく着用されているか	0	
	作業員の体調はよいか	0	
	作業手順、基本動作は、守られているか	0	
	通路は確保されているか	0	
	作業場所は整理整頓されているか	0	
	危険な姿勢、場所で作業をしていないか	0	
	機械の移動で異常はないか(音、振動等)	0	
	飛散防止措置(養生シート等)はよいか	0	
	安全カバー、柵等の破損、取り付け不備はないか	0	
	危険物(シンナー等)の保管はよいか	0	
	危険箇所の明示、立ち入り禁止措置はされているか	X	
	機械の点検が実施されているか(始業前、定期点検)	0	
足場等の取り外し箇所の復旧はしているか	0		
高所作業	安全帯を使用しているか	0	
	開口部の養生、明示はできているか	0	
	立ち馬、脚立の損傷はないか	/	
	梯子の固定はされているか	/	

総 評

調整バツリ作業時の保護具を確実に使用していた。
 資材等は、基本的に整理・整頓されていたがトリスが
 重機に踏まれ潰れていた。
 重機のオペには、物動かす前に声を掛けるように注意した。

結果: ○異常なし ×是正改善を要する /該当しない

写真NO.	1
タイトル	安全パトロール
現場名	大岩No8他除却工事
写真説明	上:作業状況
	下:作業状況

備考:

R. 元年 5月 7日

工事部課長:増尾 友寿



写真NO.	2
タイトル	安全パトロール
現場名	大岩No8他除却工事
写真説明	上:KY活動表
	下:休憩所使用状況

備考:

R. 元年 5月 7日

工事部課長:増尾 友寿

