## 安全パトロールチェックシート

工 事 名	和田49号积1号福琴	実	施	日	令和 6年	8月20日
作業内容	JPLI法以よる、建盟除去、	実	施	者	The	
作業員名	比嘉, NO蘇, TIZ					

項目	点 検 事 項	結果	是正改善を要する事項				
一般事項	各種安全書類そろってるか	0					
	新規入場者教育(送り出し教育)の実施記録はあるか	9					
	KY活動の記録はあるか	Ó					
	安全作業指示書はあるか	0					
	災害防止協議会、リスクアセスメントが実施されているか	0					
	機械の点検記録(始業前、定期点検)はあるか	9					
	足場点検の実施、記録はあるか	9					
	詰所、トイレは清潔に保たれているか	0					
	資材等は正しく保管されているか	9					
	定められている身だしなみをしているか(作業服等)	0					
	保護具が正しく着用されているか	0					
	作業員の体調はよいか	0					
	作業手順、基本動作は、守られているか	Q					
	通路は確保されているか	0					
<u></u>	作業場所は整理整頓されているか	Q					
般作業	危険な姿勢、場所で作業をしていないか	0					
	機械の稼動で異常はないか(音、振動等)	0					
	飛散防止措置(養生シート等)はよいか	0					
	安全カバー、柵等の破損、取り付け不備はないか	0					
	危険物(シンナー等)の保管はよいか						
	危険箇所の明示、立ち入り禁止措置はされているか	9					
	機械の点検が実施されているか(始業前、定期点検)	0					
	足場等の取り外し箇所の復旧はしているか						
高所作業	安全帯を使用しているか						
	開口部の養生、明示はできているか						
	立ち馬、脚立の損傷はないか						
	梯子の固定はされているか						
総評							
レーサー監視見かが対定の場がでいない野がみりまして							
成做19 F±11							
他、是正改善はありませんでした。							
COLL RELLACO (8 91) y Call,							

結果: 〇異常なし ×是正改善を要する /該当しない

