

安全パトロールチェックシート

工事名	第2上小名田橋	実施日	平成29年6月22日
作業内容	コンクリート削孔	実施者	安全課 鎌倉
作業員名	橋本, 三木, 網野, 長濱, 加藤, 白井, 坂田, 築場		

項目	点検事項	結果	是正改善を要する事項
一般事項	各種安全書類そろってるか	○	
	新規入場者教育(送り出し教育)の実施記録はあるか	○	
	KY活動の記録はあるか	○	
	安全作業指示書はあるか	○	
	災害防止協議会、リスクアセスメントが実施されているか	○	
	機械の点検記録(始業前、定期点検)はあるか	○	
	足場点検の実施、記録はあるか	×	足場点検表が無く、
	詰所、トイレは清潔に保たれているか	○	実施されているが、
	資材等は正しく保管されているか	○	当日から点検表を
一般作業	定められている身だしなみをしているか(作業服等)	○	むら、実施される様に
	保護具が正しく着用されているか	○	指示、↑する様。
	作業員の体調はよいか	○	
	作業手順、基本動作は、守られているか	○	
	通路は確保されているか	○	
	作業場所は整理整頓されているか	○	
	危険な姿勢、場所で作業をしていないか	○	
	機械の稼働で異常はないか(音、振動等)	○	
	飛散防止措置(養生シート等)はよいか	○	
	安全カバー、柵等の破損、取り付け不備はないか	/	
	危険物(シンナー等)の保管はよいか	/	
	危険箇所の明示、立ち入り禁止措置はされているか	○	
	機械の点検が実施されているか(始業前、定期点検)	○	
	足場等の取り外し箇所の復旧はしているか	/	
高所作業	安全帯を使用しているか	○	
	開口部の養生、明示はできているか	○	
	立ち馬、脚立の損傷はないか	/	
	梯子の固定はされているか	/	

総 評

現場では3箇所に分れての作業になっていたが各箇所で問題無く作業が出来ていた。人数が多いと現場状況の把握が難しいので各箇所のリーダーを指名する様に指導した。又、足場点検が実施されていないので、当日に点検をむら、直ぐに実施する様に指示した。

結果： ○異常なし ×是正改善を要する /該当しない

写真NO.	1
タイトル	安全パトロール
場所	第2上小名田橋
写真説明	上:チェックシート記入
	下:チェックシート記入

備考:

H 29年 6月 22日

安全担当:鎌倉



写真NO.	2
タイトル	安全パトロール
場所	第2上小名田橋
写真説明	上:歯止め使用状況
	下:アース使用状況

備考:

H 29年 6月 22日

安全担当:鎌倉



歯止め・アース使用状況 → 良好




写真NO.	3
タイトル	安全パトロール
位置	第2上小名田橋
写真説明	上:養生・整理整頓状況 下:作業場・動線
備考:	
H 29年 6月 22日	
安全担当:鎌倉	



写真NO.	4
タイトル	安全パトロール
位置	第2上小名田橋
写真説明	上:休憩所使用状況 下:トイレ使用状況
備考:	
H 29年 6月 22日	
安全担当:鎌倉	



写真NO.	5
タイトル	安全パトロール
位置	第2上小名田橋
写真説明	上:作業床の状況 下:是正後
備考:	
H 29年 6月 22日	
安全担当:鎌倉	



写真NO.	6
タイトル	安全パトロール
位置	第2上小名田橋
写真説明	上:安全書類 下:発電機チェックシート
備考:	
H 29年 6月 22日	
安全担当:鎌倉	

