

安全パトロールチェックシート

工事名	北方貨物線高架橋工事	実施日	平成31年3月16日
作業内容	コア削孔	実施者	増尾 有青
作業員名	田村・長濱・加藤・橋本・尹・姜・増尾		

項目	点検事項	結果	是正改善を要する事項
一般事項	各種安全書類そろってるか	○	
	新規入場者教育(送り出し教育)の実施記録はあるか	○	
	KY活動の記録はあるか	○	
	安全作業指示書はあるか	○	
	災害防止協議会、リスクアセスメントが実施されているか	○	
	機械の点検記録(始業前、定期点検)はあるか	○	
	足場点検の実施、記録はあるか	○	
	詰所、トイレは清潔に保たれているか	○	
	資材等は正しく保管されているか	○	
一般作業	定められている身だしなみをしているか(作業服等)	○	
	保護具が正しく着用されているか	○	
	作業員の体調はよいか	○	
	作業手順、基本動作は、守られているか	×	発電機のアース・
	通路は確保されているか	○	消火器が設置す
	作業場所は整理整頓されているか	○	れていなかったの
	危険な姿勢、場所で作業をしていないか	○	設置する様に指示
	機械の稼動で異常はないか(音、振動等)	○	
	飛散防止措置(養生シート等)はよいか	○	
	安全カバー、柵等の破損、取り付け不備はないか	○	
	危険物(シンナー等)の保管はよいか	/	
	危険箇所の明示、立ち入り禁止措置はされているか	○	
	機械の点検が実施されているか(始業前、定期点検)	○	
	足場等の取り外し箇所の復旧はしているか	○	
	高所作業	安全帯を使用しているか	○
開口部の養生、明示はできているか		○	
立ち馬、脚立の損傷はないか		/	
梯子の固定はされているか		/	

総 評

コア削孔時に使用していた発電機のアースと消火器が設置できていない、為設置する様に指示して是正完了済み


結果： ○異常なし ×是正改善を要する /該当しない

写真NO.	1
タイトル	安全パトロール
現場名	北方貨物線高架橋
写真説明	上:飛散養生状況
	下:段差表示

備考:

H. 31年 3月 16日

工事部 課長:増尾



写真NO.	2
タイトル	安全パトロール
現場名	北方貨物線高架橋
写真説明	上:作業状況
	下:歯止め使用状況

備考:

H. 31年 3月 16日

工事部 課長:増尾



写真NO.	3
タイトル	安全パトロール
現場名	北方貨物線高架橋
写真説明	上: 発電機使用状況(25kV) 下: 発電機アース設置状況
備考:	
H. 31年 3月 16日	
工事部 課長: 増尾	



発電機アース線設置状況 → 良好



発電機アース線設置状況 → 不良

写真NO.	4
タイトル	安全パトロール
現場名	北方貨物線高架橋
写真説明	上: 是正状況 下: 是正確認
備考:	
H. 31年 3月 16日	
工事部 課長: 増尾	



発電機アース線設置状況 → 是正



発電機アース線設置状況 → 是正確認