

安全パトロールチェックシート

工事名	国道165号新庄高架橋他耐震補強化工事	実施日	令和1年9月4日
作業内容	コンクリート削子(コア・高車上)	実施者	安全課: 鎌倉
作業員名	増尾, 橋本, 武内, 等		

項目	点検事項	結果	是正改善を要する事項
一般事項	各種安全書類そろってるか	○	
	新規入場者教育(送り出し教育)の実施記録はあるか	○	
	KY活動の記録はあるか	○	
	安全作業指示書はあるか	○	
	災害防止協議会、リスクアセスメントが実施されているか	○	
	機械の点検記録(始業前、定期点検)はあるか	○	
	足場点検の実施、記録はあるか	/	
	詰所、トイレは清潔に保たれているか	○	
	資材等は正しく保管されているか	○	
一般作業	定められている身だしなみをしているか(作業服等)	○	
	保護具が正しく着用されているか	○	
	作業員の体調はよいか	○	
	作業手順、基本動作は、守られているか	○	
	通路は確保されているか	○	
	作業場所は整理整頓されているか	○	
	危険な姿勢、場所で作業をしていないか	○	
	機械の稼働で異常はないか(音、振動等)	○	
	飛散防止措置(養生シート等)はよいか	○	
	安全カバー、柵等の破損、取り付け不備はないか	○	
	危険物(シンナー等)の保管はよいか	/	
	危険箇所の明示、立ち入り禁止措置はされているか	○	
	機械の点検が実施されているか(始業前、定期点検)	○	
	足場等の取り外し箇所の復旧はしているか	/	
高所作業	安全帯を使用しているか	○	
	開口部の養生、明示はできているか	/	
	立ち馬、脚立の損傷はないか	/	
	梯子の固定はされているか	/	

総 評

高所作業車上でのコア削子、配線状況、養生状況問題無し、昨日の鉄筋損傷の再発防止対策も実施しており良好。安全書類の作成問題無し、詰所、資材の整理整頓も出来ており、良好な現場状況でした。

結果: ○異常なし ×是正改善を要する /該当しない

写真NO.	1
タイトル	安全パトロール
現場名	新庄高架橋(東室)
写真説明	上:区画整理状況
	下:アース使用状況
備考:	
R 1年 9月 4日	
安全担当:鎌倉	



写真NO.	2
タイトル	安全パトロール
現場名	新庄高架橋(東室)
写真説明	上:配線状況
	下:鉄筋損傷対策状況
備考:	
R 1年 9月 4日	
安全担当:鎌倉	



写真NO.	3
タイトル	安全パトロール
現場名	新庄高架橋(東室)
写真説明	上:電動工具点検表 下:トイレ使用状況

備考:

R 1年 9月 4日

安全担当:鎌倉



写真NO.	4
タイトル	安全パトロール
現場名	新庄高架橋(東室)
写真説明	上:ヤード内状況 下:KY状況

備考:

R 1年 9月 4日

安全担当:鎌倉

