

# 安全パトロールチェックシート

|      |            |     |           |
|------|------------|-----|-----------|
| 工事名  | 三次管内橋梁補修工事 | 実施日 | 令和1年5月23日 |
| 作業内容 | バキュームフラスト  | 実施者 | 堀尾        |
| 作業員名 | 堀尾 武内 暁    |     |           |

| 項目   | 点検事項                       | 結果 | 是正改善を要する事項 |
|------|----------------------------|----|------------|
| 一般事項 | 各種安全書類そろってるか               | ○  |            |
|      | 新規入場者教育(送り出し教育)の実施記録はあるか   | ○  |            |
|      | KY活動の記録はあるか                | ○  |            |
|      | 安全作業指示書はあるか                | ○  |            |
|      | 災害防止協議会、リスクアセスメントが実施されているか | ○  |            |
|      | 機械の点検記録(始業前、定期点検)はあるか      | ○  |            |
|      | 足場点検の実施、記録はあるか             | ×  |            |
|      | 詰所、トイレは清潔に保たれているか          | ○  |            |
|      | 資材等は正しく保管されているか            | ○  |            |
| 一般作業 | 定められている身だしなみをしているか(作業服等)   | ○  |            |
|      | 保護具が正しく着用されているか            | ○  |            |
|      | 作業員の体調はよいか                 | ○  |            |
|      | 作業手順、基本動作は、守られているか         | ○  |            |
|      | 通路は確保されているか                | ○  |            |
|      | 作業場所は整理整頓されているか            | ○  |            |
|      | 危険な姿勢、場所で作業をしていないか         | ○  |            |
|      | 機械の稼動で異常はないか(音、振動等)        | ○  |            |
|      | 飛散防止措置(養生シート等)はよいか         | ○  |            |
|      | 安全カバー、柵等の破損、取り付け不備はないか     | ○  |            |
|      | 危険物(シンナー等)の保管はよいか          | /  |            |
|      | 危険箇所の明示、立ち入り禁止措置はされているか    | ○  |            |
|      | 機械の点検が実施されているか(始業前、定期点検)   | ○  |            |
|      | 足場等の取り外し箇所の復旧はしているか        | ○  |            |
| 高所作業 | 安全帯を使用しているか                | ○  |            |
|      | 開口部の養生、明示はできているか           | ○  |            |
|      | 立ち馬、脚立の損傷はないか              | ○  |            |
|      | 梯子の固定はされているか               | ○  |            |

## 総 評

整理・整頓されていて全体的には、いいと思います。  
 足場の点検の実施の方ができていなかったの  
 で、元請けに点検表を用意して下さいと伝えました。

結果： ○異常なし    ×是正改善を要する    /該当しない

|       |            |
|-------|------------|
| 写真NO. | 1          |
| タイトル  | 安全パトロール    |
| 現場名   | 三次管内橋梁補修工事 |
| 写真説明  | 上:規制内車両状況  |
|       | 下:作業状況     |

備考:

R 1年 5月 23日

工事部 課長:増尾 友寿



歯止め使用状況 → 良好



|       |            |
|-------|------------|
| 写真NO. | 2          |
| タイトル  | 安全パトロール    |
| 現場名   | 三次管内橋梁補修工事 |
| 写真説明  | 上:トイレ使用状況  |
|       | 下:パトロール状況  |

備考:

R 1年 5月 23日

工事部 課長:増尾 友寿



トイレ使用状況 → 清潔

