

# 安全パトロールチェックシート

工事名	喜志大橋 (その4)	実施日	平成30年1月10日
作業内容	バキュームブラスト	実施者	安全課: 鎌倉
作業員名	比嘉・長濱・白井・徐・河田 5名		

項目	点検事項	結果	是正改善を要する事項
一般事項	各種安全書類そろっているか	○	
	新規入場者教育(送り出し教育)の実施記録はあるか	○	
	KY活動の記録はあるか	○	
	安全作業指示書はあるか	○	
	災害防止協議会、リスクアセスメントが実施されているか	○	
	機械の点検記録(始業前、定期点検)はあるか	○	
	足場点検の実施、記録はあるか	○	
	詰所、トイレは清潔に保たれているか	○	
	資材等は正しく保管されているか	○	
一般作業	定められている身だしなみをしているか(作業服等)	○	
	保護具が正しく着用されているか	○	
	作業員の体調はよいか	○	
	作業手順、基本動作は、守られているか	○	足場上(通路)に足場
	通路は確保されているか	×	板が乱雑に置かれていた。
	作業場所は整理整頓されているか	×	↓
	危険な姿勢、場所で作業をしていないか	○	即是正。
	機械の稼動で異常はないか(音、振動等)	○	
	飛散防止措置(養生シート等)はよいか	○	
	安全カバー、柵等の破損、取り付け不備はないか	○	
	危険物(シンナー等)の保管はよいか	/	
	危険箇所の明示、立ち入り禁止措置はされているか	○	
	機械の点検が実施されているか(始業前、定期点検)	○	
足場等の取り外し箇所の復旧はしているか	○		
高所作業	安全帯を使用しているか	○	
	開口部の養生、明示はできているか	/	
	立ち馬、脚立の損傷はないか	/	
	梯子の固定はされているか	/	

## 総 評

現場全体的には、安全書類、資材等の保管状況等良好。  
 。足場の整理整頓状況が良好とは言えず即是正を指示。今月の重点行重目標の「転倒災害の防止」の為に足場=動線はし、かつ整理整頓を心掛ける様に作業員に指示した。

結果: ○異常なし    ×是正改善を要する    /該当しない

写真NO.	1
タイトル	安全パトロール
場所	喜志大橋
写真説明	上:パトロール状況 下:パトロール状況
備考:	
H 30年 1月 10日	
安全担当:鎌倉	



写真NO.	2
タイトル	安全パトロール
場所	喜志大橋
写真説明	上:歯止め・アース 使用状況 下:立ち入り禁止措置
備考:	
H 30年 1月 10日	
安全担当:鎌倉	



