

写真NO.	1
タイトル	安全パトロール
現場名	北山大橋
写真説明	上:パトロール状況
	下:養生監視作業状況

備考:

H 30年 7月 24日

安全担当:鎌倉




写真NO.	2
タイトル	安全パトロール
現場名	北山大橋
写真説明	上:KY活動記録
	下:歯止め使用状況

備考:

H 30年 7月 24日

安全担当:鎌倉



# 安全パトロールチェックシート

工事名	北山大橋補修工事	実施日	平成30年7月24日
作業内容	ロードカッター・養生等	実施者	安全課：鎌倉
作業員名	比嘉・長濱・河田・武内・田村・鎌倉		

項目	点検事項	結果	是正改善を要する事項
一般事項	各種安全書類そろってるか	○	
	新規入場者教育(送り出し教育)の実施記録はあるか	○	
	KY活動の記録はあるか	○	
	安全作業指示書はあるか	○	
	災害防止協議会、リスクアセスメントが実施されているか	○	
	機械の点検記録(始業前、定期点検)はあるか	○	
	足場点検の実施、記録はあるか	○	
	詰所、トイレは清潔に保たれているか	○	
	資材等は正しく保管されているか	○	
一般作業	定められている身だしなみをしているか(作業服等)	○	
	保護具が正しく着用されているか	○	
	作業員の体調はよいか	○	
	作業手順、基本動作は、守られているか	○	
	通路は確保されているか	○	
	作業場所は整理整頓されているか	○	
	危険な姿勢、場所で作業をしていないか	○	
	機械の稼働で異常はないか(音、振動等)	○	
	飛散防止措置(養生シート等)はよいか	○	
	安全カバー、柵等の破損、取り付け不備はないか	○	
	危険物(シンナー等)の保管はよいか	○	
	危険箇所の明示、立ち入り禁止措置はされているか	○	
	機械の点検が実施されているか(始業前、定期点検)	○	
	足場等の取り外し箇所の復旧はしているか	○	
高所作業	安全帯を使用しているか	○	
	開口部の養生、明示はできているか	○	
	立ち馬、脚立の損傷はないか	○	
	梯子の固定はされているか	○	

## 総 評

連日の猛暑日だったの？熱中症の心配があったが  
 重点行動目標どおり、こまめな水分・塩分補給が出来ていた。  
 直射日光の当たる作業員には交替制で交替しながらの作業  
 を指示した。  
 その他以外には特に指示事項はなく、良好であった。

結果：○異常なし ×是正改善を要する /該当しない