

安全パトロールチェックシート

工事名	北方貨物線高架橋	実施日	平成30年2月25日
作業内容	コンクリート育好工(コア)	実施者	安全課:鎌倉
作業員名	田村, 尹		

項目	点検事項	結果	是正改善を要する事項
一般事項	各種安全書類そろってるか	○	
	新規入場者教育(送り出し教育)の実施記録はあるか	○	
	KY活動の記録はあるか	○	
	安全作業指示書はあるか	○	
	災害防止協議会、リスクアセスメントが実施されているか	○	
	機械の点検記録(始業前、定期点検)はあるか	○	点検表了り
	足場点検の実施、記録はあるか	○	
	詰所、トイレは清潔に保たれているか	○	
	資材等は正しく保管されているか	○	
一般作業	定められている身だしなみをしているか(作業服等)	○	
	保護具が正しく着用されているか	○	
	作業員の体調はよいか	○	
	作業手順、基本動作は、守られているか	○	
	通路は確保されているか	○	
	作業場所は整理整頓されているか	○	
	危険な姿勢、場所で作業をしていないか	○	
	機械の稼働で異常はないか(音、振動等)	○	
	飛散防止措置(養生シート等)はよいか	○	
	安全カバー、柵等の破損、取り付け不備はないか	○	
	危険物(シンナー等)の保管はよいか	○	
	危険箇所の明示、立ち入り禁止措置はされているか	○	
	機械の点検が実施されているか(始業前、定期点検)	○	
	足場等の取り外し箇所の復旧はしているか	○	
高所作業	安全帯を使用しているか	○	
	開口部の養生、明示はできているか	○	
	立ち馬、脚立の損傷はないか	○	
	梯子の固定はされているか	○	

総 評

- ・ 先月のパトロールの是正事項も直っており良好。
- ・ ヤードのゲートを出る時に第三者の接触の危険が考えられるが各ゲートにガードマンを配置してくれており有効な対策と感した。職長には注意喚起を御様に指示。
- ・ 特に是正ポイント等はなく、良好に現場は動いていた。


結果: ○異常なし × 是正改善を要する / 該当しない

写真NO.	1
タイトル	安全パトロール
場所	北方貨物線高架橋
写真説明	上:パトロール状況
	下:区画整理状況

備考:

H 31年 2月 26日

安全担当:鎌倉



安全通路明示状況 → 良好

写真NO.	2
タイトル	安全パトロール
場所	北方貨物線高架橋
写真説明	上:歯止め 使用状況
	下:作業状況

備考:

H 31年 2月 26日

安全担当:鎌倉



歯止め 使用状況 → 良好



作業状況 → 良好

写真NO.	3
タイトル	安全パトロール
位置	北方貨物線高架橋
写真説明	上:安全書類の確認 下:安全書類の確認
備考:	
H 31年 2月 26日	
安全担当:鎌倉	



写真NO.	4
タイトル	安全パトロール
位置	北方貨物線高架橋
写真説明	上:飛散養生状況 下:KY活動表
備考:	
H 31年 2月 26日	
安全担当:鎌倉	

