

# 安全パトロールチェックシート

工事名	名神高速道路(特定更新等)長良川橋床板取替工事	実施日	令和6年4月24日
作業内容	放電破砕	実施者	平山 健二
作業員名	増尾・甄・後藤・マイケル・ジェイ・日日工2・TAC2・呉2・小金屋1		

項目	点検事項	結果	是正改善を要する事項
一般事項	各種安全書類そろってるか	○	
	新規入場者教育(送り出し教育)の実施記録はあるか	○	
	KY活動の記録はあるか	○	
	安全作業指示書はあるか	○	
	災害防止協議会、リスクアセスメントが実施されているか	○	
	機械の点検記録(始業前、定期点検)はあるか	○	
	足場点検の実施、記録はあるか	/	六月
	詰所、トイレは清潔に保たれているか	○	
	資材等は正しく保管されているか	○	
一般作業	定められている身だしなみをしているか(作業服等)	○	
	保護具が正しく着用されているか	○	
	作業員の体調はよいか	○	
	作業手順、基本動作は、守られているか	○	
	通路は確保されているか	○	
	作業場所は整理整頓されているか	○	
	危険な姿勢、場所で作業をしていないか	○	
	機械の稼働で異常はないか(音、振動等)	○	
	飛散防止措置(養生シート等)はよいか	○	
	安全カバー、柵等の破損、取り付け不備はないか	○	
	危険物(シンナー等)の保管はよいか	/	
	危険箇所の明示、立ち入り禁止措置はされているか	○	
	機械の点検が実施されているか(始業前、定期点検)	○	
	足場等の取り外し箇所の復旧はしているか	/	
高所作業	安全帯を使用しているか	/	
	開口部の養生、明示はできているか	/	
	立ち馬、脚立の損傷はないか	/	
	梯子の固定はされているか	/	

## 総 評

整理整頓された作業環境で良い。

# 安全パトロールチェックシート

工事名	国道2号旧川大橋耐震補強補修工事	実施日	令和6年4月24日
作業内容	PJ橋脚 中間貫通孔 外型研削型	実施者	西山卓秀
作業員名	加藤、比嘉、武内、サエ、イルニ、TAC 1名 HOTEL 2名		

項目	点検事項	結果	是正改善を要する事項
一般事項	各種安全書類そろっているか	○	
	新規入場者教育(送り出し教育)の実施記録はあるか	○	
	KY活動の記録はあるか	○	
	安全作業指示書はあるか	○	
	災害防止協議会、リスクアセスメントが実施されているか	○	
	機械の点検記録(始業前、定期点検)はあるか	○	
	足場点検の実施、記録はあるか	○	
	詰所、トイレは清潔に保たれているか	○	
	資材等は正しく保管されているか	○	
一般作業	定められている身だしなみをしているか(作業服等)	○	
	保護具が正しく着用されているか	○	
	作業員の体調はよいか	○	
	作業手順、基本動作は、守られているか	○	
	通路は確保されているか	○	
	作業場所は整理整頓されているか	○	
	危険な姿勢、場所で作業をしていないか	○	
	機械の稼動で異常はないか(音、振動等)	○	
	飛散防止措置(養生シート等)はよいか	○	
	安全カバー、柵等の破損、取り付け不備はないか	○	
	危険物(シンナー等)の保管はよいか	/	
	危険箇所の明示、立ち入り禁止措置はされているか	○	
	機械の点検が実施されているか(始業前、定期点検)	○	
足場等の取り外し箇所の復旧はしているか	○		
高所作業	安全帯を使用しているか	○	
	開口部の養生、明示はできているか	/	
	立ち馬、脚立の損傷はないか	/	
	梯子の固定はされているか	/	

## 総 評

・発電機のアース線が外れていました。再接点を元請へお願ひしました。

・作業台船への乗りこみは、船長のOKが出たら行って下さい。

・GW中 締切内の機材等は 全搬出でお願ひ下さい。

※ 入杭者一覽表の添付は徹底して下さい

結果： ○異常なし    ×是正改善を要する    /該当しない

写真NO-	1	状況写真
タイトル	安全パトロール	
場所	旭川大橋（現場内）	
開催日	令和6年4月23日	
コメント	<ul style="list-style-type: none"> <li>・入坑者一覧を使用し作業員の確認</li> <li>・入坑時昇降用タラップ使用時作業員のセフティーブロックを使用をしっかりと使っていた</li> </ul>	
対策	特に無し	

写真NO-	2	状況写真
タイトル	安全パトロール	
場所	長良川（現場内）	
開催日	令和6年4月23日	
コメント	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用発電機のアースをしっかりとっている</li> <li>・ケレン作業時保護具を使用してなかった</li> </ul>	
対策	・作業ごとに適切な保護具を使用するように指摘	