

安全パトロールチェックシート

工事名	砂防指定地内河川唐谷川砂防設備災害復旧工事	実施日	令和1年10月8日
作業内容	河川法面部草刈り、型枠作成	実施者	安全課: 鎌倉
作業員名	小玉・栄・遠木		

項目	点検事項	結果	是正改善を要する事項
一般事項	各種安全書類そろってるか	○	
	新規入場者教育(送り出し教育)の実施記録はあるか	○	
	KY活動の記録はあるか	○	
	安全作業指示書はあるか	○	
	災害防止協議会、リスクアセスメントが実施されているか	○	
	機械の点検記録(始業前、定期点検)はあるか	○	
	足場点検の実施、記録はあるか	/	
	詰所、トイレは清潔に保たれているか	○	
	資材等は正しく保管されているか	○	
一般作業	定められている身だしなみをしているか(作業服等)	○	
	保護具が正しく着用されているか	○	
	作業員の体調はよいか	○	
	作業手順、基本動作は、守られているか	○	
	通路は確保されているか	○	
	作業場所は整理整頓されているか	○	
	危険な姿勢、場所で作業をしていないか	○	
	機械の移動で異常はないか(音、振動等)	○	
	飛散防止措置(養生シート等)はよいか	/	
	安全カバー、柵等の破損、取り付け不備はないか	○	
	危険物(シンナー等)の保管はよいか	/	
	危険箇所の明示、立ち入り禁止措置はされているか	○	
	機械の点検が実施されているか(始業前、定期点検)	○	
足場等の取り外し箇所の復旧はしているか	/		
高所作業	安全帯を使用しているか	○	
	開口部の養生、明示はできているか	/	
	立ち馬、脚立の損傷はないか	/	
	梯子の固定はされているか	/	

総 評

工事用車両の駐車場所が一般道路上(カラーコンド区画整理)の為出入場時一般車両との接触が起きる様に指示。河川内での草刈り時には転倒の無い様に足元の確認と漏電防止対策を取る様に指示。毎日のKY時には当日の現場環境にも留意する様に指示。

結果: ○異常なし ×是正改善を要する /該当しない

写真NO.	1
タイトル	安全パトロール
現場名	唐谷川砂防設備災害復旧工事
写真説明	上:パトロール状況 下:作業状況

備考:

R 1年 10月 9日

安全担当:鎌倉



写真NO.	2
タイトル	安全パトロール
現場名	唐谷川砂防設備災害復旧工事
写真説明	上:KY状況 下:トイレ状況

備考:

R 1年 10月 9日

安全担当:鎌倉

工事名:砂防指定地内河川唐谷川砂防設備災害復旧工事(平成30年災第2144号)その2

危険予知活動表

作業	危険	対策	実施状況	評価
1. 作業開始	落下物	ヘルメット着用	○	○
2. 作業中	足踏み	作業服着用	○	○
3. 作業終了	作業場の片付け	作業服の脱ぎ捨て	○	○

① 今日の作業にどんな危険がありますか?
危険性又は有害性の低い
危険性が高い

② リスクの評価
危険性又は有害性の低い
危険性が高い

③ 私達はこうする!
危険性又は有害性の低い
危険性が高い

安全行動目標
作業のサイン

